

Spett.
Comune di Palazzolo sull'Oglio
Via Terre del Popolo, 2
25036 – Palazzolo sull'Oglio (BS)

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI (PPI) art 3 DPR 151/2011
VILLA LANFRANCHI - Via XX Settembre, 32 – Palazzolo sull'Oglio (BS)

Nel seguito, si riportano, i principali interventi di adeguamento da effettuarsi presso il sito in riferimento al progetto di prevenzione incendi in oggetto.

Si ricorda che il progetto e le relative misure di prevenzione e protezione sono soggette a valutazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, nei termini di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di valutazione progetto, come stabilito dall'art. 4 DPR 151/2011, esprime il proprio parere con eventuali note di modifica/integrazione.

La valutazione progetto oggetto del presente confidenziale si riferisce alle seguenti attività DPR 151/2011:

Attività ALLEGATO 1 DPR 151/11	Descrizione attività
72/1.C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n°42 aperto al pubblico e destinato a contenere musei, gallerie, esposizioni e mostre. La Villa Lanfranchi sarà utilizzata come sede per esposizioni e mostre aperta al pubblico.

Per l'individuazione degli interventi si rimanda alla relazione tecnica e alle tavole allegate al PPI sopra indicato.



ID	Area/Impianto	Intervento di adeguamento o verifica
1.	Rete idrica antincendio VILLA	Installare rete idrica antincendio in: - consegna idrica antincendio con valvola di non ritorno, valvola di sezionamento - Attacco di mandata per autopompa 1 bocca UNI 70 a norma UNI 10779 - Idranti UNI 45 ID M1 – M2 – M3 – M4 Rendere disponibile dichiarazione di conformità impianto idrico antincendio Dm 37/2008
2.	Arredi di nuova introduzione VILLA	Gli eventuali arredi di nuova introduzione dovranno rispettare il punto 5.5 del capitolo B.1 della relazione tecnica di PPI
3.	Materiale combustibile VILLA	Rispettare il quantitativo di materiale combustibile calcolato in ALLEGATO 2 della relazione tecnica di PPI
4.	Segnaletica di emergenza VILLA	Installazione di segnaletica di emergenza
5.	Impianti elettrici VILLA	Rendere disponibile dichiarazione di conformità DM 37/2008 come indicato punto 8.1 Relazione tecnica di PPI
6.	Pulsante di sgancio elettrico VILLA	Installare pulsante di sezionamento generale energia elettrica Villa Lanfranchi in posizione segnalata e facilmente accessibile
7.	Illuminazione di sicurezza VILLA	Installazione impianto di illuminazione di sicurezza: rendere disponibile relativa dichiarazione di conformità DM 37/2008 come indicato punto 8.2 Relazione tecnica di PPI
8.	Scariche atmosferiche VILLA	Rendere disponibile Relazione di protezione contro le scariche atmosferiche come indicato punto 8.3 Relazione tecnica di PPI
9.	Impianto rivelazione incendi VILLA	Rendere disponibile dichiarazione di conformità impianto rivelazione incendi DM 37/2008
10.	Pulsante di sgancio elettrico CUCINA	Installare pulsante di sezionamento generale energia elettrica cucina in posizione segnalata e facilmente accessibile
11.	Dichiarazione di Rispondenza centrale termica VILLA	Predisposizione di dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DM 22/01/2008 n° 37 per la centrale termica installata in data antecedente al 1990 con indicazione della rispondenza alla Circolare n. 68 del 25/11/1969
12.	Sezionamento rete metano VILLA	Installare valvola di sezionamento manuale rete metano Villa Lanfranchi al piano terra a valle della consegna metano
13.	Porte REI piano secondo VILLA	Rendere disponibili certificazioni di resistenza al fuoco delle porte REI della centrale termica
14.	Compartimentazione CUCINA	Installare parete di separazione di prestazione al fuoco almeno EI 60 tra locale distribuzione cucina e sottoscala info-point
15.	Superficie di aerazione permanente CUCINA	Predisposizione aperture di aerazione permanente della cucina per una superficie pari ad almeno 0,12 mq



ID	Area/Impianto	Intervento di adeguamento o verifica
16.	Trattamento ignifugo infissi in legno centrale termica VILLA	Trattamento ignifugo per gli infissi in legno interni alla centrale termica al piano secondo
17.	Trattamento ignifugo travetti in legno della centrale termica VILLA	Trattamento ignifugo per i travetti in legno visibili dal camino di aerazione della centrale termica
18.	Trattamento ignifugo travetti in legno del filtro della centrale termica VILLA	Trattamento ignifugo per i travetti in legno visibili dal camino di aerazione del filtro di accesso alla centrale termica
19.	Solaio di copertura centrale termica VILLA	Verifica della prestazione al fuoco del solaio di copertura della centrale termica della Villa Lanfranchi
20.	Solaio di copertura cucina CUCINA	Verifica della prestazione al fuoco del solaio di copertura dei locali di installazione della cucina dell'ex appartamento custode.
21.	Accesso al locale cucina/distribuzione CUCINA	L'accesso al locale cucina avverrà dall'esterno tramite porta realizzata in materiale incombustibile
22.	Impianto rivelazione incendi CUCINA	Installazione di impianto di rilevazione incendi nel locale cucina a comandare la chiusura automatica di porte REI mantenute in posizione aperta da elettromagnete

Restando a disposizione,
si ringrazia

Palazzolo sull'Oglio (BS), 15/07/2021

